



Wyznaczanie częstotliwości własnych dla układów dyskretnych o wielu stopniach swobody

Zadanie: Zdyskretyzuj układ oszczędnie i wyznacz częstotliwości drgań własnych, jeżeli $E=205\text{GPa}$, $I=490,9\text{cm}^4$, $\bar{m}=61,654\text{kg/mb}$.




Dyskretyzacja układu:


- wyznaczenie mas poszczególnych prętów między węzłami:



- sprowadzenie mas po połowie do węzłów:



- oznaczenie mas węzłowych (pod uwagę bierzemy tylko masy doznające przemieszczeń):




$$m_1 = 3 \cdot \bar{m} = 3 \cdot 61,654 = 184,96 \text{ kg}$$

$$m_2 = 6 \cdot \bar{m} = 6 \cdot 61,654 = 369,924 \text{ kg}$$

$$m_3 = 7,5 \cdot \bar{m} = 7,5 \cdot 61,654 = 462,405 \text{ kg}$$

$$m_4 = 1,5 \cdot \bar{m} = 1,5 \cdot 61,654 = 92,481 \text{ kg}$$


- określenie możliwych przemieszczeń dla poszczególnych mas:



Wektor przemieszczeń węzłowych mas:

$$u^* = \begin{bmatrix} u_1^* \\ u_2^* \\ u_3^* \\ u_4^* \\ u_5^* \\ u_6^* \end{bmatrix}$$

- ustalenie przemieszczeń niezależnych w układzie – na podstawie założenia o braku zmiany długości poszczególnych prętów ramy:



Wektor przemieszczeń niezależnych w układzie:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Aby wyznaczyć częstotliwości własne układu dyskretnego o wielu stopniach swobody, korzystamy z równania:

$$\det(I - \omega^2 FM) = 0,$$

gdzie:

- I – macierz jednostkowa,
- ω^2 - wartości własne
- F – macierz podatności w bazie przemieszczeń niezależnych,
- M – macierz mas w bazie przemieszczeń niezależnych.

Macierz mas – na głównej przekątnej zawiera masy odpowiadające poszczególnym przemieszczeniom niezależnym zgodnie z wektorem u, pozostałe elementy są zerami:

$$M = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 + m_3 + m_4 & 0 \\ 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 554,884 & 0 & 0 \\ 0 & 924,806 & 0 \\ 0 & 0 & 92,481 \end{bmatrix}$$


Macierz podatności :


- dla układu o trzech przemieszczeniach niezależnych macierz F ma postać:

$$F = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{bmatrix}$$

Wyznaczenie współczynników macierzy podatności:

- stawiamy jednostkowe obciążenie na kierunkach kolejnych stopni swobody i wyznaczamy wykresy momentów:





- współczynniki macierzy podatności:

$$\delta_{11} = \int_L \frac{M_1 \cdot M_1}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right) = \frac{216}{EI}$$

$$\delta_{12} = \int_L \frac{M_1 \cdot M_2}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right) = -\frac{72}{EI} = \delta_{21}$$

$$\delta_{13} = \int_L \frac{M_1 \cdot M_3}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 \right) = -\frac{72}{EI} = \delta_{31}$$

$$\delta_{22} = \int_L \frac{M_2 \cdot M_2}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 \right) = \frac{72}{EI}$$

$$\delta_{23} = \int_L \frac{M_2 \cdot M_3}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 \right) = \frac{36}{EI} = \delta_{32}$$

$$\delta_{33} = \int_L \frac{M_3 \cdot M_3}{EI} dL = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 \right) = \frac{45}{EI}$$

Macierz podatności:

$$F = \frac{1}{EI} \begin{bmatrix} 216 & -72 & -72 \\ -72 & 72 & 36 \\ -72 & 36 & 45 \end{bmatrix}$$

Iloczyn macierzy podatności i macierzy mas

$$FM = \frac{1}{EI} \begin{bmatrix} 216 & -72 & -72 \\ -72 & 72 & 36 \\ -72 & 36 & 45 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 554,884 & 0 & 0 \\ 0 & 924,806 & 0 \\ 0 & 0 & 92,481 \end{bmatrix} = \frac{1}{EI} \begin{bmatrix} 1,199 \cdot 10^5 & -6,659 \cdot 10^4 & -6,659 \cdot 10^3 \\ -3,995 \cdot 10^4 & 6,659 \cdot 10^4 & 3,329 \cdot 10^3 \\ -3,995 \cdot 10^4 & 3,329 \cdot 10^4 & 4,162 \cdot 10^3 \end{bmatrix}$$

Podstawiając do równania:

$$\det(\mathbf{I} - \omega^2 \mathbf{F}\mathbf{M}) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{\omega^2}{EI} \begin{bmatrix} 1,199 \cdot 10^5 & -6,659 \cdot 10^4 & -6,659 \cdot 10^3 \\ -3,995 \cdot 10^4 & 6,659 \cdot 10^4 & 3,329 \cdot 10^3 \\ -3,995 \cdot 10^4 & 3,329 \cdot 10^4 & 4,162 \cdot 10^3 \end{bmatrix} \right) = 0$$

i wprowadzając założenie $\lambda = \frac{\omega^2}{EI}$, otrzymujemy:

$$\begin{vmatrix} 1 - 1,199 \cdot 10^5 \lambda & 6,659 \cdot 10^4 \lambda & 6,659 \cdot 10^3 \lambda \\ 3,995 \cdot 10^4 \lambda & 1 - 6,659 \cdot 10^4 \lambda & -3,329 \cdot 10^3 \lambda \\ 3,995 \cdot 10^4 \lambda & -3,329 \cdot 10^4 \lambda & 1 - 4,162 \cdot 10^3 \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Obliczenie wyznacznika daje wielomian trzeciego stopnia w postaci:

$$-8,8566837118364387562 \cdot 10^{12} \cdot \lambda^3 + 5,7194767314961579756 \cdot 10^9 \cdot \lambda^2 - 190602,5861382421062 \cdot \lambda + 1,0 = 0$$

Rozwiązaniem wielomianu są trzy pierwiastki:

$$\lambda_1 = 0,0000065025461887910945535$$

$$\lambda_2 = 0,000028425550444126550854$$

$$\lambda_3 = 0,0006108527529024916975$$

Wyznaczenie kolejnych częstotliwości drgań własnych:

$$\lambda = \frac{\omega^2}{EI} \rightarrow \omega = \sqrt{\lambda \cdot E \cdot I}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\lambda_1 \cdot E \cdot I} = \sqrt{0,0000065025461887910945535 \cdot 205 \cdot 10^9 \cdot 490,9 \cdot 10^{-8}} = 2,558 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\lambda_2 \cdot E \cdot I} = \sqrt{0,000028425550444126550854 \cdot 205 \cdot 10^9 \cdot 490,9 \cdot 10^{-8}} = 5,348 \text{ rad/s}$$

$$\omega_3 = \sqrt{\lambda_3 \cdot E \cdot I} = \sqrt{0,0006108527529024916975 \cdot 205 \cdot 10^9 \cdot 490,9 \cdot 10^{-8}} = 24,793 \text{ rad/s}$$